

ALLEGATI FOTOGRAFICI



Foto 1: le crepacciature lungo l'argine (lato fiume)



Foto 2: le crepacciature, evidenziate da bastoncini infissi dai volontari di Protezione Civile



Foto 3: ribassamento del ciglio dell'argine (lato fiume)



Foto 4: ribassamento del ciglio dell'argine (lato fiume)