



Foto 5: crepacciatura e ribassamento



*Foto 6: particolare del ribassamento
(il foglio bianco è un A4)*



Foto 7: area più critica; possibile rigonfiamento?



Foto 8: ribassamento nell'area più critica



*Foto 9: erosione sul lato N della chiavica
(lato fiume)*



*Foto 10: foro da erosione al piede dell'argine
(lato fiume)*